

(5) 小中学校・幼稚園 耐震診断・耐震補強・改築状況一覧

※新耐震とは、昭和56年7月以降に建設された建物で、現行の耐震基準に基づいています。

※Is値とは、建物の構造的な耐震性を表す指標です。

Is値が0.3未満は、大規模な地震（震度6強以上）によって倒壊する危険が高い。

Is値が0.7以上は、文部科学省による耐震性能の目標値です。

小学校

令和3年5月1日 現在

学校名	校舎・ 体育館	棟名	建設年月	経過 年数	※Is値	耐震補強 ・改築	Is値 (補強前)	耐震診断 実施年
新川小学校	校舎	北棟	H25年02月	08年		H24改築		
		南棟	S54年03月	42年	0.72	H18補強	0.61	H15
	体育館		H07年03月	26年	—	※新耐震		
中央小学校	校舎	北棟	S52年03月	44年	0.71	H18補強	0.52	H15
		南棟	S52年03月	44年	0.80	不要		H14
	体育館		S52年05月	43年	0.87	不要		H7
大浜小学校	校舎	北館	H24年03月	09年		H23改築		
		南館	S55年03月	41年	0.75			H15
	体育館		H18年03月	15年		H17改築		
棚尾小学校	校舎	本館	H22年03月	11年		H21改築		
		北館	S56年03月	40年	0.97			H15
	体育館		H22年03月	11年		H21改築		H8
日進小学校	校舎	本館	S48年02月	48年	0.72	H17補強	0.31	H14
		新館	H15年03月	18年	—	新耐震		
	体育館		S49年03月	47年	1.07	H16補強	0.40	H8
鷺塚小学校	校舎	1棟	H26年03月	07年		H25改築		
		2棟	S51年02月	45年	0.70	H17補強	0.59	H15
		3棟	S57年11月	38年	—	新耐震		
	体育館		S53年12月	42年	0.74			H8
西端小学校	校舎	北館	S54年03月	42年	0.75	H18補強	0.62	H15
		本館	H18年03月	15年		H17改築		
		本館	H18年03月	15年		H17改築		
	体育館		S48年02月	48年	0.78			H7

中学校

令和3年5月1日 現在

学校名	校舎・ 体育館	棟名	建設年月	経過 年数	Is値	耐震補強 ・改築	※Is値 (補強前)	耐震診断 実施年
新川中学校	校舎	本館	S57年03月	39年	0.76			H15
		特別教室棟	H15年03月	18年	—	新耐震		
	体育館	体育館	H15年03月	18年	—	新耐震		
		柔剣道場 ・卓球場	S61年12月	34年	—	新耐震		
中央中学校	校舎	本館	S60年03月	36年	—	新耐震		
	体育館	体育館 ・柔剣道場 ・卓球場	S60年02月	36年	—	新耐震		
南 中学校	校舎	本館	H28年02月	05年	—	H27改築		
		本館北棟	S57年02月	39年	1.20			H15
		特別館	S57年02月	39年	0.79			H15
		北館	H03年02月	30年	—	新耐震		
	体育館	体育館 ・柔剣道場 ・卓球場	S58年11月	37年	—	新耐震		
東 中学校	校舎	北棟	S53年03月	43年	0.70	H17補強	0.42	H15
		南棟別館	S56年03月	40年	0.71			H15
		南棟	H09年07月	23年	—	新耐震		
	体育館	体育館	S57年03月	39年	0.80			H18
		柔剣道場	S62年12月	33年	—	新耐震		
		卓球場	S62年12月	33年	—	新耐震		
西端中学校	校舎	南棟	S56年03月	40年	0.96			H15
		北棟	S56年03月	40年	0.90			H15
	体育館	体育館	S56年03月	40年	1.02			H19
		柔剣道場 ・卓球場	S63年12月	32年	—	新耐震		

幼稚園

令和3年5月1日 現在

学校名	園舎	棟名	建設年月	経過 年数	Is値	耐震補強 ・改築	※Is値 (補強前)	耐震診断 実施年
新川幼稚園	園舎	西棟	S44年10月	51年	—	H26補強		H15
		リズム室	S50年10月	45年	1.06			H15
		東棟	S55年01月	41年	2.36			H15
中央幼稚園	園舎	管理棟	S55年03月	41年	0.80			H15
		保育棟	S55年03月	41年	0.93			H15
		保育棟	H07年02月	26年	—	新耐震		
大浜幼稚園	園舎	保育管理棟	H06年02月	27年	—	新耐震		
		保育棟	H16年03月	17年	—	新耐震		
棚尾幼稚園	園舎	保育棟	H06年12月	26年	—	新耐震		
		保育管理棟	H21年03月	12年	—	H20改築		H15
西端幼稚園	園舎	保育管理棟	H09年03月	24年	—	新耐震		
		リズム室	H09年03月	24年	—	新耐震		